



N32G031 系列勘误手册

V1.1

# 目录

<b>1</b>	<b>勘误列表</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>复位和时钟控制（RCC）</b> .....	<b>2</b>
2.1	LSE 受相邻管脚翻转干扰 .....	2
<b>3</b>	<b>GPIO 和 AFIO</b> .....	<b>3</b>
3.1	GPIO 模拟功能 .....	3
3.2	IO 倒灌电流 .....	3
<b>4</b>	<b>模拟/数字转换（ADC）</b> .....	<b>3</b>
4.1	ADC 注入通道触发规则通道转换 .....	3
<b>5</b>	<b>串行外设接口（SPI）</b> .....	<b>4</b>
5.1	SPI 接口 .....	4
5.1.1	SPI 波特率设置 .....	4
5.1.2	从模式 CRC 校验 .....	4
5.2	I2S 接口 .....	4
5.2.1	PCM 长帧模式 .....	4
<b>6</b>	<b>I2C 接口</b> .....	<b>5</b>
6.1	当前字节传输前必须被管理的软件事件 .....	5
6.2	单次读取单字节时的注意事项 .....	5
<b>7</b>	<b>通用同步异步接收器（USART）</b> .....	<b>6</b>
7.1	校验错误标志 .....	6
7.2	RTS 硬件流控 .....	6
<b>8</b>	<b>定时器（TIM）</b> .....	<b>7</b>
8.1	定时器重复捕获检测 .....	7
8.2	高级定时器与通用定时器在特定情况下无法产生比较事件 .....	7
<b>9</b>	<b>实时时钟（RTC）</b> .....	<b>8</b>
9.1	RTC 亚秒匹配 .....	8
9.2	RTC 秒匹配 .....	8
9.3	RTC 日历功能不能在 1 秒内多次初始化 .....	8
<b>10</b>	<b>芯片丝印及版本说明</b> .....	<b>9</b>

11	版本历史.....	9
12	声明.....	10

# 1 勘误列表

表 1-1 勘误概述

勘误链接		芯片版本	
		B 版	
章节 2: 复位和时钟控制 (RCC)	章节 2.1: LSE 受相邻管脚翻转干扰	●	
章节 3: GPIO 和 AFIO	章节 3.1: GPIO 模拟功能	●	
	章节 3.2: IO 倒灌电流	●	
章节 4: 模拟/数字转换 (ADC)	章节 4.1: ADC 注入通道触发规则通道转换	●	
章节 5: 串行外设接口 (SPI)	章节 5.1: SPI 接口	章节 5.1.1: SPI 波特率设置	●
		章节 5.1.2: 从模式 CRC 校验	●
	章节 5.2: I2S 接口	章节 5.2.1: PCM 长帧模式	●
章节 6: I2C 接口	章节 6.1: 当前字节传输前必须被管理的软件事件	●	
	章节 6.2: 单次读取单字节时的注意事项	●	
章节 7: 通用同步异步接收器 (USART)	章节 7.1: 校验错误标志	●	
	章节 7.2: RTS 硬件流控	●	
章节 8: 定时器 (TIM)	章节 8.1: 定时器重复捕获检测	●	
	章节 8.2: 高级定时器与通用定时器在特定情况下无法产生比较事件	●	
章节 9: 实时时钟 (RTC)	章节 9.1 RTC 亚秒匹配	●	
	章节 9.2 RTC 秒匹配	●	
	章节 9.3 RTC 日历功能不能在 1 秒内多次初始化	●	

## 2 复位和时钟控制（RCC）

### 2.1 LSE 受相邻管脚翻转干扰

#### 描述

当 LSE 相邻管脚翻转时，会对 LSE 时钟频率产生影响。

#### 解决方法

避免 LSE 相邻管脚翻转

## 3 GPIO 和 AFIO

### 3.1 GPIO 模拟功能

#### 描述

PA1/PA2/PA3/PA4 这 4 个 GPIO 在输出高电平状态下，切换到模拟功能时，在切换过程中会短暂出现输出电压有 30mv 左右的压降。

#### 解决方法

避免上述使用方法。

### 3.2 IO 倒灌电流

#### 描述

不支持 failsafe 的 IO 如果先于 VDD 上电，此时有可能出现异常，出现异常后外部管脚复位无法恢复正常。

#### 解决办法

建议客户使用时 VDD 的上电优先于 IO 上电。

## 4 模拟/数字转换（ADC）

### 4.1 ADC 注入通道触发规则通道转换

#### 描述

ADC 连续转换，规则通道外部触发不使能，软件或硬件触发注入通道转换时，规则通道可能会被启动转换，规则通道转换相应的状态位会置起。

#### 解决方法

忽略规则通道产生的标志位及数据。

## 5 串行外设接口 (SPI)

### 5.1 SPI 接口

#### 5.1.1 SPI 波特率设置

##### 描述

SPI 主模式且开启 CRC 校验功能，当 SPI 时钟频率大于 14MHz 时，CRC 校验异常。

##### 解决方法

SPI 主模式且开启 CRC 校验功能，SPI 时钟频率不大于 14MHz。

#### 5.1.2 从模式 CRC 校验

##### 描述

SPI 工作在从模式并且已经使能了 CRC 校验，即使 NSS 引脚为高电平，只要 SPI 接收到时钟信号，仍然会进行 CRC 计算

##### 解决方法

在使用 CRC 校验前，先将 CRC 数据寄存器清空，以便主从设备 CRC 校验保持同步

清空步骤如下：

1. SPI 使能位复位（置 0）
2. CRC 校验位复位（置 0）
3. CRC 校验位置位（置 1）
4. SPI 使能位置位（置 1）

### 5.2 I2S 接口

#### 5.2.1 PCM 长帧模式

##### 描述

当 I2S 工作在主模式，PCM 长帧模式，数据格式为“32bit”或“16bit 扩展到 32bit”时，WS 信号是每 16bit 一个周期而不是 32bit。

##### 解决方法

当 I2S 是主模式且必须使用长帧模式时，应当使用 16bit 数据模式。

## 6 I2C 接口

### 6.1 当前字节传输前必须被管理的软件事件

#### 描述

在 EV7、EV7\_1、EV6\_1、EV6、EV2、EV8 和 EV3 事件发生时，必须在当前字节传输之前对事件进行处理，否则可能会出现多读一个字节、读取到重复数据或丢失数据的问题。

如果在停止信号生成之前，软件没有读取第 N-1 个数据，则移位寄存器中的第 N 个数据会被损坏（向左移动一位）。

#### 解决方法

1. 使用 I2C 传输大于一个字节时，尽量使用 DMA 方式
2. 使用 I2C 中断时，将中断优先级调至应用程序的最高优先级
3. 当读取数据到达第 N-1 个字节时：
  - a) 检测 BSF 为 1
  - b) 配置 SCL 为 GPIO 开漏输出，并设为 0
  - c) 设置 STOPGEN 为 1
  - d) 读取第 N-1 个字节
  - e) 配置 SCL 为 I2C 复用功能开漏输出模式
  - f) 读取最后一个字节

### 6.2 单次读取单字节时的注意事项

#### 描述

在主机读模式，读取的字节长度为单字节时，可能会出现读取数据错误。

#### 解决方法

1. 单字节读取时：
  - a) 收到 ADDRf 之后
  - b) 设置 ACKEN 位为 0
  - c) 清除 ADDRf 位（通过先读 STS1 再读 STS2 清除）
  - d) 设置 STOPGEN 为 1



e) 读取一字节数据。

## 7 通用同步异步接收器 (USART)

### 7.1 校验错误标志

#### 描述

在接收一个字节数据期间，接收到停止位之前，检测到校验错误，校验错误标志位被置起，在此期间，校验错误标志位不能通过软件方式（读状态寄存器，再读数据寄存器）清除。若使能了校验错误中断，会多次进入校验错误中断处理函数。

#### 解决方法

在读数据缓冲区标志位被置起，接收到数据后，再进行清校验错误标志位操作。若使能了校验错误中断，为避免多次进入中断处理函数，在第一次进入校验错误中断时，关闭校验错误中断，接收到数据后，再重新打开校验错误中断。

### 7.2 RTS 硬件流控

#### 描述

使能 RTS 硬件流控，USART 在接收到数据时，RTS 信号会自动拉高，如果这个字节数据未及时从数据寄存器中读出，且此时一个新的字节被发送到 USART（违反流控协议），RTS 信号会重新拉低。USART 重新等待接收下一帧数据。

#### 解决方法

在接收到下一个新数据前，及时将数据从数据寄存器中读出。

## 8 定时器 (TIM)

### 8.1 定时器重复捕获检测

#### 描述

当读取捕获数据寄存器数据时（正常情况下，读取数据寄存器操作会导致捕获标志被清除），外部产生了一个触发捕获，即使前一个捕获已经被正确读取了且新的捕获数据也被准确的送到寄存器中，但是重复捕获标志还是被检测到了。系统在重复捕获临界，但是没有捕获数据丢失。

#### 解决方法

无

### 8.2 高级定时器与通用定时器在特定情况下无法产生比较事件

#### 描述

在边沿对齐模式，向上计数 PWM1 模式下，当前 PWM 周期 CCDATx 影子寄存器  $\geq$  AR 值时，下一个 PWM 周期 CCDATx 的影子寄存器值是 0，在这个 PWM 周期计数器为 0 的时刻，虽然计数值=CCDATx 影子寄存器的值=0 且 OCxREF=0，但仍不会产生比较事件。

#### 解决方法

如果不要求“比较事件产生在计数器值=CCDATx 的影子寄存器值=0”的时刻，可通过另一个通道产生的比较事件替代未产生的比较事件。

## 9 实时时钟（RTC）

### 9.1 RTC 亚秒匹配

#### 描述

RTC 可编程闹钟功能，不使能匹配日期、时、分钟和秒，只使能匹配亚秒（即在每一秒中亚秒匹配时产生闹钟中断）。在闹钟功能使能后的第一次亚秒匹配时无法产生闹钟中断，之后每次亚秒匹配产生闹钟中断正常。

#### 解决方法

无

### 9.2 RTC 秒匹配

#### 描述

闹钟配置秒匹配，芯片进入 SLEEP 模式，当产生闹钟中断将芯片从 SLEEP 唤醒，并且执行完中断处理函数（只做清除该中断标志位的操作）后，立即进入 STOP 模式，下一个闹钟中断无法将芯片从 STOP 模式唤醒。

#### 解决方法

设置 RTC 时间前，需要进入 RTC 初始化模式，进入 RTC 初始化模式前需要等待亚秒寄存器的值小于同步预分频值，且不能为 0。

### 9.3 RTC 日历功能不能在 1 秒内多次初始化


#### 描述

1 秒内多次初始化 RTC 日历功能，导致 RTC 闹钟中断无法产生。

#### 解决方法

两次 RTC 日历初始化间的间隔至少为 1 秒。

## 10 芯片丝印及版本说明



## 11 版本历史

日期	版本	修改
2022. 4. 27	V1.0	初始版本
2022. 6. 9	V1.1	增加 8.2 章节 TIM 特定情况下无法产生比较事件的勘误 删除水印，修改声明 修改 2.1 章节，删除 LSE 翻转频率与引脚的具体值 增加 9.3 章节的勘误

## 12 声明

国民技术股份有限公司（下称“国民技术”）对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖，此文档及其中描述的国民技术产品（下称“产品”）为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌（如有）仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，恕不另行通知。请使用者在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯，但即便如此，并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时，使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性，国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证，如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下，有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失，则此类应用被视为“不安全使用”。

不安全使用包括但不限于：外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担，同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证，国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可，任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。